

<b>Geom. MONTROSSET Alfonso</b>  <b>Perito RCA e Rami Vari</b> Via C. Alessi 10 - 11100 AOSTA AO Tel 0165-555180 Fax 0165-44534 Piva : 00541140075 e-mail : montrosset@peritvda.it				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>PRIVATO</b>				000		Ramo sinistro <b>RCA</b>																																							
				Assicurato <b>AZIENDA USL VALLE D'AOST</b>				Controparte				Impresa controparte																																							
				Esercizio <b>2026</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia -				Data sinistro																																							
				Cod. perito <b>P000003201</b>		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA <b>NO</b>																																									
Data incarico <b>09/03/2026</b>		Data primo rilievo <b>09/03/2026</b>		Località <b>SAINT CHRISTOPHE</b>		C/O <b>ASS</b>		Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>		Fotografie <b>18</b>		Privilegio a favore di Scade il																																							
Da Certificato di Proprietà': Cod. Fiscale / Partita IVA 91001750073												Data e Luogo di nascita		Gia' Targa																																					
Locatario / Comproprietario : Cod. Fiscale / Partita IVA												Data e Luogo di nascita		Revisione del <b>29/09/2025</b>																																					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>ISUZU D-Max (06/03&gt;12/12&lt;) 2.5 TD Space Cab 4WD Pick-up 2p/d/2499cc</b>								Targa <b>DV238XL</b>		Telaio <b>MPATFS86H8H572710</b>		1° Immatricolazione <b>18/09/2009</b>																																							
Stato d'uso <b>MEDIOCRE</b>		Km. <b>209444</b>		Pneumatici % <b>80</b>		Colore <b>BIANCO</b>		Tipo Smalto <b>Pastel/Doppio</b>		COERENZA DEL DANNO <b>SI</b>		COMPATIBILITA' DEL DANNO																																							
Allestimenti / Dotazioni								<b>UBICAZIONE DANNI</b> 																																											
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li								Passo m.		Posti nr.		Assi nr.																																	
Valore Commerciale (C) € <b>4.500,00</b>		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie																																													
<b>VOCI DI DANNO</b> Listino Ricambi aggiornato al <b>01/04/2026</b>								SR		LA		VE		ME		D. M.		COSTO DEI RICAMBI																																	
								D. Tempo		D. Tempo		D. Tempo		Tempo		S. C.		* (IVA esclusa)																																	
<b>Rivestimento post. ribaltabile</b>								S		1,20		S		0,90		S		2,50		787,12																															
<b>Paraurti post.</b>								S				S				S				185,00																															
<b>Copertura lat. paraurti post.</b>								Sx		S		S				S				12,00																															
<b>Copertura lat. paraurti post.</b>								Dx		S		S				S				12,00																															
<b>Staffa lat. paraurti post. P/para. post singolo</b>								Dx		S		S				S				25,00																															
<b>Staffa lat. paraurti post. P/para. post singolo</b>								Sx		S		S				S				25,00																															
<b>Scritta post. 4WD</b>								S				S				S				35,08																															
<b>Scritta post. casa</b>								S				S				S				32,35																															
<b>Scritta post. cilindrata 2.5 TD intercooler</b>								S				S				S				31,62																															
<b>Parafango post.</b>								Dx		M		2,00		M		2,50		M		4,50																															
<b>Ossatura vano porta c/parete lat. S/sede modanatura</b>								Dx		M		1,00		G		3,00		G		3,00																															
<b>Porta ant. S/sede modanatura</b>								Dx		M		1,50		M		2,50		M		3,00																															
<b>Porta ant. S/sede modanatura</b>								Sx		L		0,80				L		1,90																																	
<b>Parafango post.</b>								Sx		G		3,00		G		4,50		G		7,00																															
Codice / Riparatore								Prv		Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		9,50		LA		13,40		VE		21,90		ME		Totale Ricambi		€		1.145,17																			
Supplemento doppioprato ore				3,28				Supplemento finitura ore				2,51				Tempo aggiunto per verniciatura ore				1,60				Totale tempi supplementari ore				7,39				Totale tempi VE ore				29,29															
Valore Assicurato (A)				Valore a Nuovo (N)				Ricambi				€				1.145,17				I.V.A.				€				251,94				TOTALE				€				1.397,11											
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =				Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =				Materiale Consumo ore				29,29				x Costo/ora				18,00				€				527,22				€				115,99				€				643,21							
Danni A.R.D. Totale imponibile				€				3.551,23				Uso Dime																																							
Detrazione sui Ricambi con (*)								Mano d'opera carrozzeria ore				52,19				x Costo/ora				€				36,00				€				1.878,84				€				413,34				€				2.292,18			
Insufficienza Assicurativa %								Mano d'opera meccanica ore								x Costo/ora																																			
Totale (Imponibile)				€				3.551,23				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																																							
Totale (Iva Compresa)				€				4.332,50				TOTALI				€				3.551,23				€				781,27				€				4.332,50															
Franchigia/Scoperto con il max/min del %								Importo Richiesto								Importo Concordato				€				0,00								Fermo Tecnico giorni				7															
TOTALE				€				4.332,50				Osservazioni: Valore commerciale sul mercato di un veicolo analogo in ordine € 8500, considerando le riparazioni da fare stimo un valore di € 4500																																							
Limite Indennizzo Contrattuale																																																			
Software House				70001				RELEASE 04.2026				Data Consegna				06/05/2026				Firma								Ruolo Numero				3201				Foglio Nr.				1 di 1											